

COMPRIMENTO DO TALABARTE

O COMPRIMENTO DO TALABARTE EM SEU TOTAL (ABSORVEDOR + CONECTORES + FITA OU CABO DE AÇO) NÃO PODE EXCEDER 2 m).

TALABARTES SEM ABSORVEDOR DE ENERGIA

PARA OS TALABARTES QUE NÃO POSSUEM ABSORVEDOR DE ENERGIA, O COMPRIMENTO NÃO PODE EXCEDER 0,90 m E NÃO PODEM SER UTILIZADOS EM UM SISTEMA ANTIQUEDAS.

PONTOS DE ANCORAGEM

RECOMENDAMOS QUE SEJA FEITA ANCORAGEM EM PONTOS ONDE SE TENHA O CONHECIMENTO DE SUA RESISTÊNCIA MECÂNICA CALCULADA POR UM ENGENHEIRO RESPONSÁVEL.

ACOPLAMENTOS DO TALABARTE AO PONTO DE ANCORAGEM

UTILIZE OS MOSQUETÕES DE DUPLA TRAVA PARA CONECTAR A LINHA DE VIDA OU PONTO DE ANCORAGEM CONFIÁVEL, QUANDO CONECTADO AO CINTURÃO DE SEGURANÇA, CONECTAR AO PONTO DE ANCORAGEM DORSAL.

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS

UTILIZAR SOMENTE EM CONJUNTO COM OS CINTURÕES DE SEGURANÇA COMPATÍVEIS E MENCIONADOS NO CA (CERTIFICADO DE APROVAÇÃO).

MATERIAIS DO TALABARTE

COD VIC21105, VIC21185, VIC22105, VIC23105, VIC23605 e VIC23607, CONFECCIONADOS EM FITA DE POLIÉSTER.

COD VIC23305 CONFECCIONADO EM CABO DE AÇO.

COD VIC23805 e VIC26805 CONFECCIONADOS EM FITA DE ARAMIDA ANTI CHAMA.

LIMITAÇÕES DO MATERIAL

SE A FITA APRESENTAR CORTES, RASGOS OU PERFURAÇÃO, O EQUIPAMENTO DEVE SER DESCARTADO.

COD VIC21105, VIC21185, VIC22105, VIC23105, VIC23605 e VIC23607 – NÃO SÃO PERMITIDOS PARA TRABALHO À QUENTE (SOLDA E ALTA TEMPERATURA).

PERMISSÃO PARA TRABALHO EM ALTURA

VERIFIQUE O PROCEDIMENTO DE RESGATE ANTES DE INICIAR E DURANTE OS TRABALHOS EM ALTURA.

PARA UTILIZAR O TRAVA QUEDAS O USUÁRIO DEVE SER TREINADO E ESTAR CAPACITADO OU SOB A SUPERVISÃO DE UM SUPERIOR APTO PARA ISSO.

HIGIENIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO

LAVAGEM EM AGUA NA TEMPERATURA NEUTRA SEM A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, E SECAGEM NA SOMBRA.

MANTER EM LOCAL SECO E AREJADO, PROTEGIDO DE LUZ SOLAR E DE INTEMPÉRIES.

DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A DURAÇÃO DO EQUIPAMENTO É DETERMINADA ATRAVÉS DE UMA INSPEÇÃO VISUAL, ONDE CASO SEJA DETECTADO FISSURAS NOS METAIS OU CORTÊ, RASGO OU PERFURAÇÃO NA FITA O MATERIAL DEVE SER DESCARTADO.

TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO


O TRANSPORTE DEVE SER FEITO EM SUA PRÓPRIA EMBALAGEM PLÁSTICA.

LEGENDA DAS MARCAÇÕES



“LEIA O MANUAL”

O USUÁRIO DEVE CONSULTAR O MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA OBTER INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O PRODUTO COMO POR EXEMPLO A ZONA LIVRE DE QUEDA.



ZONA LIVRE DE QUEDA

IDENTIFICAÇÃO DO MODELO OU TIPO DO TALABARTE DE SEGURANÇA

A IDENTIFICAÇÃO É FEITA ATRAVÉS DA ETIQUETA DO EQUIPAMENTO E SUAS MARCAÇÕES
COD VIC21185, VIC23105, VIC23305, VIC23605, VIC23607, VIC23805, VIC26805 – PROTEÇÃO CONTRA QUEDAS.

INFORMAÇÕES

O EQUIPAMENTO NÃO PODE SOFRER QUALQUER TIPO DE ALTERAÇÃO E/OU REPARO.
O EQUIPAMENTO DEVE SER DESCARTADO APÓS A RETENÇÃO DE UMA QUEDA E QUANDO OBSERVADO QUALQUER ABERTURA, DANO OU DEFORMAÇÃO NO EQUIPAMENTO.

NORMA

ABNT NBR 15834:2010
ABNT NBR 14629:2010